

Erikstorps samfällighet nyhetsbrev 5/2018

13 aug

www.erikstorp-bollebygd.se



Styrelsen 2018-2019

Ordförande Ralph Arnestig
Ord ledamöter Alexandra Sjöberg
Jonas Marcusson
Staffan Anvell
Mattias Östergren

Suppleant och kassör Tomas Tengstrand

Suppleanter Stefan Åsgården
Thomas Gustafsson
Agneta Carlsson
Johan Antonsson

Revisorer Jan Hasselberg
Ralph Mattsson

Revisorssuppleant Ann-Britt von Schedvin

Viktigt Brådskande !

Information avseende byte av Ventilationssystem Se baksidan

Avläsning av din vattenmätare

För att vi ska kunna göra en avstämning gällande hur mycket vatten du förbrukat under de senaste 12-månaderna måste du läsa av din vattenmätare senast den 24 augusti.

Du fyller i uppgifterna i rutan nedan och lämnar talongen till din gårdsrepresentant senast den **24 augusti**. Vem som är din gårdsrepresentant ser du i rutan överst till höger. Gårdsrepresentanten samlar in talongerna och lämnar dessa till Ordföranden senast den **26 augusti**. Därefter kommer vår kassör att lägga inbetalningskort i era respektive brevlådor gällande vilket belopp du ska betala för årets vattenförbrukning.

Avräkning skrер mot det förskott du inbetalat under året avseende vatten.

Min vattenmätare

Mätarens ställning är: (alla siffror utom dom vid visarna)

Namn:

.....

Adress:

.....

E-postadress samt telefonnummer du kan nås på (Gärna mobilnummer):

Tfn: E-postadress:

Information avseende byte av ventilationssystem

Glädjande var det över 20 fastigheter som var intresserade av att byta ut Ventilationssystemet. Vi har nu lyckats förhandla ned priset för Heru 100 inklusivt arbete och bortforsling av det gamla till 37 000 kr inkl moms och efter ROT-avdrag

Cronestads Bygg som är den firma vi engagerat för detta arbete har fått en lista över de fastigheter och kontaktnummer som visat sig intresserade. Dom kommer kontakta respektive fastighetsägare med början i September. Detta för att diskutera individuella önskemål som kan variera beroende på vilken typ av köksfäkt man har i dagsläget. Generellt kan vi dock säga att all expertis avråder på det bestämdaste att låta luften från köksfläkten gå in i det nya ventilationssystemet. Därför rekommenderas att firman delar på röret på vinden och att man drar upp ett rör från systemet som går ut genom taket via en separat ventilationshuv. Kostnaden för detta ingår inte i de 37 000 kr utan tillkommer för material och löpande timkostnad. En uppskattning mellan tummen och pekfingeret för denna kostnad inkl arbete och material hamnar på mellan 3-5 000 kr.

Tar man denna lösning kan man utan problem använda sig av befintlig köksfläkt om man har en vanlig enkel köksfäkt eller en Alliancefläkt. Även en befintlig kolfilterfläkt kommer fungera med denna lösning men man behöver i så fall inte köpa nya nya kolfilter fortsättningsvis. Om det är några fastigheter som har kvar den ursprungliga fläkten utan separat inbyggd motor behöver man även byta köksfläkten. En del av er kanske ändå vill passa på att byta köksfläkt ändå och då finns det ju en uppsjö på marknaden av fläktar som passar utmärkt.

Eftersom det varierar enormt mellan hur olika fastigheter har löst sin ventilation och köksfläkt idag kan vi inte ge några rekommendationer utan hänvisar er till att ta en diskussion med Cronestads Bygg när dom kontaktar er.

Om det någon som är intresserad och som inte anmält sitt intresse hör av er till mig senast inom 14 dagar.

Ralph Arnestig